

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE			ATENDIMENTO		ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.
ROTA ACESSÍVEL	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	NÃO SE APLICA - Justificar	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA NO PROJETO DE	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
CALÇADAS	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	SIM		S	S	S	6.1	
	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	SIM		S	S	S	6.12.3.b)	
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?	SIM		n	S	S	6.12.3.b)	
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	NÃO		n	S	S	6.12.3.a)	
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?	NÃO SE APLICA	Largura não é superior a 2,0m.	n	S	S	6.12.1; 6.12.3.c)	
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	SIM		n	S	S	6.12.3.b)	
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	NÃO SE APLICA	A sinalização não será suspensa.	n	S	S	5.2.8.2.3	
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?	SIM		n	S	S	6.12.3.b)	
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?	SIM		n	S	S	ABNT NBR 16537 - 7.8.1	
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	SIM		n	S	S	5.4.6.2	
	11	na sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?	SIM		n	S	S	5.4.6.3 - ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	
	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?	SIM		n	S	S	6.3.2	
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?	NÃO		n	S	S	6.12.4	
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?	SIM		S	S	S	6.12.7	
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou inferior a 5% (nas rampas de acesso)?	SIM		n	S	S	6.12.7.3 6.12.7.3.4	
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?	NÃO SE APLICA	Por ser calçada estreita, foi projetado o rebaixamento total da sua largura conforme 6.12.7.3.4	S	S	S	6.12.7.3	
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	SIM		n	S	S	6.12.7.3	
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?	NÃO		n	S	S	6.12.7.3.1	
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?	NÃO SE APLICA	Não há canteiro divisor de pista	S	S	S	6.12.7.3.5	
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de semáforos	n	S	S	8.2.2.3	
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de semáforos	n	S	S	5.6.4.3; 8.2.2.1	
PASSARELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.	NÃO SE APLICA	Não há passarelas de pedestres	S	S	S	6.13.1	
RAMPAS	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo 1,20 m de largura?	SIM		S	S	S	6.6.2.5	
	24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?	SIM		S	S	S	6.6.4	
	25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?	NÃO SE APLICA	Há previsão de rampas, com apenas um segmento, apenas no rebaixamento total da calçada para	n	S	S	6.6.2.1	
	26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?	NÃO SE APLICA	Há previsão de rampas, com apenas um segmento, apenas no rebaixamento total da calçada para	n	S	S	6.6.2.1	
	27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?	NÃO SE APLICA	Há previsão de rampas, com apenas um segmento, apenas no rebaixamento total da calçada para	n	S	S	6.6.2.1	
	28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda-corpos e guias de balizamento?	NÃO SE APLICA	Há previsão de rampas apenas no rebaixamento total da calçada para travessia acessível de pedestres na	n	S	S	6.9.5	
	29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível	S	S	S	6.8.3	

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		ATENDIMENTO		ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.
ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	NÃO SE APLICA - Justificar	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA NO PROJETO DE	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
RAMPAS E ESC/	30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível	S	S	S	6.8.7
	31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível	n	S	S	6.8.2
	32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível	n	S	S	6.8.2
	33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível	n	S	S	5.4.4
	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda-corpos e quias de balizamento?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível	S	S	S	6.9.5
	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaxamento total da calçada para travessia acessível de pedestres na via	S	S	S	6.9.2.1
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaxamento total da calçada para travessia acessível de pedestres na via	n	S	S	6.9
	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaxamento total da calçada para travessia acessível de pedestres na via	n	S	S	6.9.4
	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaxamento total da calçada para travessia acessível de pedestres na via	n	S	S	6.9.4.1
PLATAFORMAS E ELEVADORES	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m a sem-vãos laterais?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.10
	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.10.3.2
	41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.10.4.2
	42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida para solicitação de auxílio?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.10.1
	43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	S	S	S	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1
	44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1
	45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313
	46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR 16537 - 6.9.1
	47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.10.1
	48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313
	49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313
	50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313
	51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313
	52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313
	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	5.4.5.2
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas do estacionamento aos acessos?	NÃO	Há distância máxima de 50 m até um acesso acessível	n	S	S	6.2.4
	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?	NÃO SE APLICA		S	S	S	Lei 13.146/2015
	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo, 1 vaga?	NÃO SE APLICA		S	S	S	Lei 13.146/2015
	57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?	NÃO SE APLICA		n	S	S	6.14.1.2
	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?	NÃO SE APLICA		n	S	S	6.14.1.2
	59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?	NÃO SE APLICA		S	S	S	Lei 10.741/2003
	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?	NÃO SE APLICA		S	S	S	Lei 10.741/2003
	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?	NÃO SE APLICA		n	S	S	6.14
	62	As vagas reservadas contém sinalização vertical e horizontal?	NÃO SE APLICA		n	S	S	5.5.2.3 6.14
	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?	SIM		S	S	S	6.1.1

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		ATENDIMENTO		ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.
ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	NÃO SE APLICA - Justificar	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA NO PROJETO DE	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ACESSO	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?	NÃO SE APLICA	Não se impede a conexão da rota acessível externa à rota acessível	S	S	S	6.1.1
	65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?	NÃO SE APLICA	Não se impede a conexão da rota acessível externa à rota acessível	n	S	S	6.2.1;6.1.1.1
	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?	NÃO SE APLICA	Não se impede a conexão da rota acessível externa à rota acessível interna	n	S	S	6.2.5
	67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?	NÃO SE APLICA	Não se impede a conexão da rota acessível externa à rota acessível	n	S	S	6.2.8
	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	NÃO SE APLICA	Não se impede a conexão da rota acessível externa à rota acessível interna	n	S	S	Anexo B B.4
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)	NÃO SE APLICA	Não se impede a conexão da rota acessível externa à rota acessível interna	S	S	S	6.3
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	SIM		n	S	S	6.3.2
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)	SIM		n	S	S	6.3.4.1
	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	SIM		n			6.1 6.1.1.2 6.3.4.1
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?	SIM		n	S	S	6.3.5
CORREDORES	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?	NÃO SE APLICA	Apenas rota acessível externa	n	S	S	6.11.1
	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?	NÃO SE APLICA	Apenas rota acessível externa	n	S	S	6.11.1
	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?	NÃO SE APLICA	Apenas rota acessível externa	n	S	S	6.11.1
	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?	NÃO SE APLICA	Apenas rota acessível externa	n	S	S	6.11.1
	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?	NÃO SE APLICA	Apenas rota acessível externa	n	S	S	6.11.1.2
	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?	NÃO SE APLICA	Apenas rota acessível externa	n	S	S	6.11.1.2
	80	As passagens possuem informação visual, associada à sinalização tátil ou sonora?	NÃO SE APLICA	Apenas rota acessível externa	n	S	S	5.4.1
	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?	NÃO SE APLICA	Apenas rota acessível externa	n	S	S	5.2.8.1
ROTA DE FUGA	82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	NÃO SE APLICA	Apenas rota acessível externa	n	S	S	5.2.8.1
	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?	NÃO SE APLICA	Apenas rota acessível externa	S	S	S	6.4.4
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?	NÃO SE APLICA	Apenas rota acessível externa	n	S	S	5.5.1
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	SIM		S	S	S	6.6.2.5
	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível	S	S	S	6.8.3
	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto)	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas	S	S	S	6.6.3 6.9.5
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaixamento total da	S	S	S	6.9.2.1
	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaixamento total da calçada para travessia acessível de pedestres na via	n	S	S	6.9.2.1;4.6.5
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaixamento total da	n	S	S	6.9.4
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaixamento total da	n	S	S	6.9.4.1
	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?	NÃO SE APLICA	Há previsão de rampas apenas no rebaixamento total da calçada para travessia acessível de pedestres na via	S	S	S	6.6.2 6.6.4
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaixamento total da	S	S	S	6.8.7 6.8.8
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaixamento total da	S	S	S	6.6.4;6.8.3

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE			ATENDIMENTO		ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.	
ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	NÃO SE APLICA - Justificar	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA NO PROJETO DE	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE				
1	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaiamento total da	n	S	S	6.6.2.1		
	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaiamento total da	n	S	S	6.6.2.1		
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível; há previsão de rampas apenas no rebaiamento total da	n	S	S	6.6.2.1		
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível	S	S	S	6.8.2		
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível	S	S	S	6.8.2		
	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível	S	S	S	6.8.4		
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota acessível	n	S	S	5.5.1.3		
	102	Há sinalização visual de degraus isolados?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de escadas na rota	n	S	S	5.4.4		
PLATAFORMAS E ELEVADORES	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.10.3.1		
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.10.3.2		
	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.10.4.2		
	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida para solicitação de auxílio?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.10.1		
	107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	S	S	S	ABNT NBR NM 313		
	108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.11.2.4		
	109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313		
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação)	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.10.1; 6.10.4.4		
	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	6.10.1		
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313		
	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313		
	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313		
	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313		
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	ABNT NBR NM 313		
	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de equipamentos eletromecânicos de elevação	n	S	S	5.4.5.2		
	PORTAS E JANELAS	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	6.11.2.4	
		119	Nos locais de prática esportiva, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
120		Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas possui vão livre de 0,80 m de largura?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	6.11.2.4		
121		Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	6.11.2		
122		A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1		
123		Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	6.11.2.2		
124		Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	6.11.2.2; 6.11.2.3		
125		Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	5.4.1		
126		A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	5.4.1		
127		As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	6.11.2.6		
128		A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	6.11.3		
129		As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	6.11.3		

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE			ATENDIMENTO		ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.
ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	NÃO SE APLICA - Justificar	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA NO PROJETO DE	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE			
GERAL	130	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	7.4.3	
	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular.	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	6.3.2 6.3.4	
	132	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento onde há sanitários?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.4.3	
	133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	7.5.a)	
	134	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com com o seguinte?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	5.6.4.1	
	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	4.6.9	
PORTAS	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	6.11.2.4	
	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	7.5.f)	
	138	Nos locais de prática esportiva, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	6.11.2.7 7.11.5	Figura 84
	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	5.4.1	
	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	5.4.1	
BACIA SANITÁRIA	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	7.5	
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.7.2.1	
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.7.2.1	
	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.7.2.2 103 e 104	Figuras
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.7.3.1	
	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.7.2.3.3	
148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.7.3.2		
LAVATÓRIO	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.5.d)	Figura 98
	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.10.3	
	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.8.1	Figuras 113 e 114
	152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.8.2	
MICTÓRIO	153	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.10.4	
	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.10.4.3	
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.10.4.3	
	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.10.4.3	
SSÓRIOS	157	Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.5. m)	Figura 14
	158	O espelho, quando instalado em parede sem pia, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.11.1	
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.11.1	

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE			ATENDIMENTO		ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050-15:	OBS.
ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	NÃO SE APLICA - Justificar	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA NO PROJETO DE	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE			
ACESSIBILIDADE	160	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.11.2	
	161	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.11.2	
	162	Os acessórios (papelreira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.11.3	7.11.4
BOXE DE CHUVEIRO	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	7.12.1.2	
	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.12.1.1	
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.12.2	Figura 126
	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.12.3	Figura 126.b)
	167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.12.3	Figura 126.a)
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.12.4	
	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.13.2	Figuras 127 e 128
BANHEIRA	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.13.2.1	
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.13.2.3	
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.13.2.4	Figura 129
	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	7.3.1	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	174	Existe vestiário acessível com entrada independente?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	7.4.2	
	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.12.4	
	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, considerada separadamente, se houver divisão por sexo?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.4.5	
	177	Há sinalização de emergência?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.4.2.2	
	178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com contraste)?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	5.6.4.1	
	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60 m a 1,00 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	4.6.9	
	180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	5.4.1	
	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	6.11.2.4	
	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	6.11.2.7	Figura 84
	183	Nos locais de prática esportiva, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinadas a praticantes?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	6.11.2.4; 6.11.2.12;	10.11.1
CABINAS	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.14.1	
	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.14.1	
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de prática esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	7.14.1; 10.11.1	
	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.5.f)	Figura 84
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.14.1	
	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.14.2	
BANCOS	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.14.2	Figura 131
	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.14.3	

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE			ATENDIMENTO		ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.
ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	NÃO SE APLICA - Justificar	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA NO PROJETO DE	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE			
ARMÁRIOS	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.14.3	
	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira conforme figura 14 da NBR 9050?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.14.3 Figura 14	4.6.2
	194	As projeções de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.14.3	
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.14.5	
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	7.14.5	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?	SIM		S	S	S	4.3.3	8.1
	198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de assentos públicos	n	S	S	8.9.1	
	199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de assentos públicos	n	S	S	5.3.2 32; 5.3.5.1 Figuras 31 e 35 a 39	
	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de assentos públicos	n			10.19	
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de assentos públicos	n	S	S	4.7	
	202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?	NÃO		n	S	S	4.3.3	
	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?	NÃO SE APLICA	Não há previsão de assentos públicos	S	S	S	8.9.3	
	204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	4.3	
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	9.3.1.3	
	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	9.3.1.4	
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	8.2.1.2	
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.2.1.3	5.2.7
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.3.2	
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso devidamente sinalizado?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.3.1	
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.4.2	
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso na parede oposta à entrada?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.4.2	
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.4.2	
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.8.3	
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	9.2.1.1	
	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	9.2.1.2	
	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	S	S	S	9.2.1.2	
	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	9.2.1.4	
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	9.2.3.4	
	220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	9.2.1.5	9.2.3.5

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE			ATENDIMENTO		ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.
ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	NÃO SE APLICA - Justificar	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA NO PROJETO DE	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE			
221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	5.3.2.2		
AUTO-ATENDIMENTO	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	9.4.3.2	
	223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	9.4.3.4	
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	9.4.3.5	
	225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	9.4.3.8	
	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	5.1.3	
	BEBEDOUROS	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.5.1.2
228		O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.5.1.3	
229		Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M. R.?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.5.1.3	
230		Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.5.2	
231		Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.5.2	
232		Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	NÃO SE APLICA	Não faz parte do projeto	n	S	S	8.5.2	